

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran kondisi sanitasi saluran air limbah dan jamban pada Pasar segiri Kota Samarinda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran kondisi sanitasi SPAL di Pasar Segiri masih dikategorikan tidak memenuhi syarat, dari 15 los didapatkan 8 los kategori tidak memenuhi syarat dari hasil observasi yang dilakukan berlandaskan PERMENKES RI No.17 Tahun 2020 dengan persentase $\geq 70\%$ yaitu pada los ikan, los daging, los unggas potong, los bedeng sayur, los pamarutan kelapa, los makanan jadi, dan los penggilingan kelapa.
2. Gambaran kondisi sanitasi jamban di Pasar Segiri dikategorikan memenuhi syarat dari 15 los didapatkan 12 los kategori memenuhi syarat dari hasil observasi yang dilakukan berlandaskan PERMENKES RI No.17 Tahun 2020 dengan persentase $< 70\%$ yaitu pada los ikan, los daging, los unggas potong, los bedeng sayur, los buah, los makanan jadi, los penggilingan bakso, los ikan asin, los pecah belah, los sembako, los pakaian, los aksesoris & pakaian.

B. Saran

1. Kepada Pengelola Pasar Segiri juga Pemerintah agar melakukan pengawasan lebih terutama pada saluran air limbah dengan membersihkan saluran air limbah secara berkala, tetap menjaga kebersihan pada jamban, kemudian diharapkan agar segera membangun IPAL untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pasar segiri sebelum dibuang ke badan lingkungan.
2. Kepada pedagang untuk lebih menjaga kebersihan saluran air limbah dan jamban, agar lebih membantu petugas kebersihan dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.